

List | Find | Logout

Operador:	Victor Moran				
Fecha:	18/Dec/21				
Turno:	Noche				
Consumiendo barco #:	no se reclama.				
Pila:	Ninguna				
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0
Trail:	12/19/2021 5:10:22 AM by Victor Moran // 12/19/2021 5:45:54 AM by Victor Moran //				
Seguridad: - no hay reportes.					
Ambiente: - no hay reportes.					
Operaciones: - Descarga de barco de carbon CSL Mettis 45. al final del turno se han descargado: 27396.6 to segun DCS MPSA . Mientras que barco reporta su descarga en : 22800 toneladas. - Monitoreo de la pila sur y toma de tempertauras.					
Operadores en Turno: - Abraham Concepcion. - Victorio Acosta. - Victor Moran.					
Niveles de Silos de Carbon (metros libres): - no se reclamo carbon: las unides estan fuera.					
Inicio:Final:Estado de pilas de carbon: U1-A :U1-A :A norte: descargando. U1-B :U1-B :B sur: con carbon. U1-C :U1-C : U1-D :U1-D : U2-A :U2-A : U2-B :U2-B : U2-C :U2-C : U2-D :U2-D :					
Estatus de la Cancha de Carbon: - No hay reportes de puntos con brasas o fuego. - En monitoreo de los puntos calientes las temperaturas las altas:					
Temperatura (grados centigrados.....coordenadas (columnas). 62.0A9 54.0A16 42.0A26 45.0C25					
Equipos usado para la tranferencia de carbon: Grupo Crusher Train: n/aGrupo Reclaimer Train: n/a					
Equipos o instrumentos con falla durante la operacion: - 00:13 - 00:49 horas (19-12-21): se detiene la operacion de descarga de carbon para posicionar el barco ya que estaba fuera de sitio para descarga. Tamb					
Notas - Supervisor de turno (Esteban Julio) informa que se ha colocado los 2 colectores de la u1 y u2 (DE02-DE03) en loto para mantenimiento . - Diferencia de tonelaje en descarga: barco descargando a 1700 t/h mientras que en DCS debemos de mantener en 2200t/h para mantener in buen ritmo de desc					

Página inicio